

# SAUGAUS DARBO PRAKTIKA



Šio projekto finansavimą parėmė Europos Komisija. Šioje svetainėje atsispindi tik autoriaus požiūris ir Komisija nėra atsakinga už čia pateiktos informacijos naudojimą.

Projekto nr. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

**Atsižvelgdami į įstatymus ir specifinę darbinę situaciją laikykitės šių atsargumo priemonių:**



Aptverkite darbo sritį, ribokite jos prieigą ir pažymėkite įspėjamaisiais ženklais



Darbo srityje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite!



Naudokite apsauginę kvėpavimo įrangą su P3 kategorijos filtrais



Dėvėkite apsauginius specdrabužius su prie veido gerai priglundančiu gobtuvu ir gerai priglundančius ties kulکشnimis ir riešais, taip pat dėvėkite guminę avalynę ir pirštines



✓ Sudrėkinkite asbesto turinčias medžiagas purkšdami vandenį žemu slėgiu

✓ Ardydami medžiagas būkite atsargūs ir nenaudokite mechaninių ardymo metodų

Darbuotojams pateikite rašytines darbų atlikimo instrukcijas ir pritaikykite reikalingas organizacines priemones!



Išvalykite darbo vietą ir įrankius naudodami tokius metodus, kuriais nepaskleistumėte dulkių – pavyzdžiui, naudokite siurbimo įrangą su HEPA filtru.

- Dulkių nešluokite ranka
- Nenaudokite suslėgto oro arba aukšto slėgio vandens



Įrenkite nukrepsminimo kameras su atskiromis zonomis:

1. Nešvari zona (užteršta)
2. Tarpinė zona (su dušais)
3. Švari zona (be asbesto)



Pašalintas medžiagas nedelsdami sudėkite į plastikinius paketus (dvigubus maišus), pažymėkite ir perduokite įgaliojimai įmonėi



Dirbdami su trapiomis medžiagomis:

- ✓ Darbo srityse įrenkite patalpas su neigiamo slėgio palaikymo blokais ir užkirsėte kelią dulkių emisijoms naudodami HEPA filtrus
- ✓ Padenkite medžiagas sandarinimo produktu

**JEI TURITE ABEJONIŲ,  
PASIKONSULTUOKITE SU  
ASBESTO SPECIALISTU**